



**Conheça
nossos produtos**



Pontas Abrasivas - A



A-1
pol: 3/4x2.1/2
mm: 19,05x63,5
haste pol: 1/4
grão: 46



A-2
pol: 1x1.1/4
mm: 25,4x31,8
haste pol: 1/4
grão: 46



A-3
pol: 7/8x2.3/4
mm: 22,2x69,8
haste pol: 1/4
grão: 46



A-4
pol: 1.1/4x1.1/4
mm: 31,8x31,8
haste pol: 1/4
grão: 46



A-5
pol: 3/4x1.1/8
mm: 19,0x28,6
haste pol: 1/4
grão: 46



A-6
pol: 3/4x1.1/8
mm: 19,0 x28,6
haste pol: 1/4
grão: 46



A-11
pol: 13/16x1.3/4
mm: 20,6x44,4
haste pol: 1/4
grão: 46



A-12
pol: 11/16x1.1/4
mm: 17,5x31,8
haste pol: 1/4
grão: 46



A-13
pol: 1.1/8x1.1/8
mm: 28,6x28,6
haste pol: 1/4
grão: 46



A-14
pol: 11/16x7/8
mm: 17,5x22,2
haste pol: 1/4
grão: 46/60



A-15
pol: 1/4x1.1/16
mm: 6,4x27,0
haste pol: 1/4
grão: 80



A-21
pol: 1x1
mm: 25,4x25,4
haste pol: 1/4
grão: 46



A-22
pol: 3/4x5/8
mm: 19,0x15,9
haste pol: 1/4
grão: 46/60



A-23
pol: 3/4x1
mm: 19,0x25,4
haste pol: 1/4
grão: 46



A-24
pol: 1/4x3/4
mm: 6,4x19,0
haste pol: 1/4
grão: 80



A-25
pol: 1x1
mm: 25,4x25,4
haste pol: 1/4
grão: 46



A-26
pol: 5/8x5/8
mm: 15,9x15,9
haste pol: 1/4
grão: 46/60



A-31
pol: 1.3/8x1
mm: 34,9x25,4
haste pol: 1/4
grão: 46



A-32
pol: 1x5/8
mm: 25,4x15,9
haste pol: 1/4
grão: 46/60



A-33
pol: 1x1/2
mm: 25,4x12,7
haste pol: 1/4
grão: 46/60



A-34
pol: 1.1/2x3/8
mm: 38,1x9,5
haste pol: 1/4
grão: 46



A-35
pol: 1x3/8
mm: 25,4x9,5
haste pol: 1/4
grão: 46/60



A-36
pol: 1.5/8x3/8
mm: 41,3x9,5
haste pol: 1/4
grão: 46



A-37
pol: 1.1/4x1/4
mm: 31,8x6,4
haste pol: 1/4
grão: 46/60



A-38
 pol: 1x1
 mm: 25,4x25,4
 haste pol: 1/4
 grão: 46



A-39
 pol: 3/4x3/4
 mm: 19,0x19,0
 haste pol: 1/4
 grão: 46



A-40
 pol: 3/4x3/4
 mm: 20,0x20,0
 haste pol: 1/4
 grão: 46/60

Pontas Abrasivas - B



B-41
 pol: 5/8x5/8
 mm: 15,9x15,9
 haste pol: 1/8
 grão: 100



B-42
 pol: 1/2x3/4
 mm: 12,7x9,0
 haste pol: 1/8
 grão: 100



B-43
 pol: 1/4x5/16
 mm: 6,4x7,9
 haste pol: 1/8
 grão: 100



B-44
 pol: 7/32x3/8
 mm: 7,1x9,5
 haste pol: 1/8
 grão: 100



B-45
 pol: 3/16x5/16
 mm: 4,8x7,09
 haste pol: 1/8
 grão: 100



B-46
 pol: 1/8x5/16
 mm: 3,2x7,9
 haste pol: 1/8
 grão: 100



B-47
 pol: 1/8x5/32
 mm: 3,2x4,0
 haste pol: 1/8
 grão: 100



B-51
 pol: 7/16x3/4
 mm: 11,1x9,0
 haste pol: 1/8
 grão: 100



B-52
 pol: 3/8x3/4
 mm: 9,5x19,0
 haste pol: 1/8
 grão: 100



B-53
 pol: 1/4x5/8
 mm: 6,5x15,9
 haste pol: 1/8
 grão: 100



B-54
 pol: 1/4x1/2
 mm: 6,4 x12,7
 haste pol: 1/8
 grão: 100



B-55
 pol: 1/8x1/4
 mm: 3,2x6,4
 haste pol: 1/8
 grão: 100



B-61
 pol: 3/4x5/16
 mm: 19,0x7,9
 haste pol: 1/8
 grão: 100



B-62
 pol: 1/2x3/8
 mm: 12,0x9,5
 haste pol: 1/8
 grão: 100



B-63
 pol: 1/4x3/16
 mm: 6,4x4,8
 haste pol: 1/8
 grão: 100



B-64
 pol: 1/4x1/16
 mm: 6,4x1,6
 haste pol: 1/8
 grão: 100



B-65
 pol: 1/8x3/16
 mm: 3,2x4,8
 haste pol: 1/8
 grão: 100



B-70
 pol: 3/4x1/8
 mm: 20,0x3,0
 haste pol: 1/8
 grão: 100




B-71
 pol: 5/8x1/8
 mm: 15,9x3,2
 haste pol: 1/8
 grão: 100



B-72
 pol: 1/2x1/8
 mm: 12,7x3,2
 haste pol: 1/8
 grão: 100




B-73
pol: 1/2x1/8
mm: 12,7x3,2
haste pol: 1/8
grão: 100



B-74
pol: 7/32x1/8
mm: 5,6x3,2
haste pol: 1/8
grão: 100




B-81
pol: 3/4x3/16
mm: 19,0x4,8
haste pol: 1/8
grão: 100




B-82
pol: 1/2x1/4
mm: 12,7x6,4
haste pol: 1/8
grão: 100




B-83
pol: 3/8x3/16
mm: 9,5x4,8
haste pol: 1/8
grão: 100




B-84
pol: 5/16x1/4
mm: 7,9x6,4
haste pol: 1/8
grão: 100




B-90
pol: 1/2x1/2
mm: 13,0x13,0
haste pol: 1/8
grão: 100




B-91
pol: 1/2x5/8
mm: 12,7x15,9
haste pol: 1/8
grão: 100




B-92
pol: 1/4x1/4
mm: 6,4x6,4
haste pol: 1/8
grão: 100



B-93
pol: 1/4x3/16
mm: 6,4x4,8
haste pol: 1/8
grão: 100




B-94
pol: 11/64x3/32
mm: 4,4x2,4
haste pol: 1/8
grão: 100




B-95
pol: 1/8x3/16
mm: 3,2x4,8
haste pol: 1/8
grão: 100



B-96
pol: 3/16x1/4
mm: 4,8x6,4
haste pol: 1/8
grão: 100




B-97
pol: 3/32x3/8
mm: 2,4x9,5
haste pol: 1/8
grão: 100



B-98
pol: 3/32x1/4
mm: 2,4x6,4
haste pol: 1/8
grão: 100



B-101
pol: 5/8x11/16
mm: 15,9x17,5
haste pol: 1/8
grão: 100




B-102
pol: 5/8x1/2
mm: 15,9x12,7
haste pol: 1/8
grão: 100



B-103
pol: 5/8x1/4
mm: 15,9x6,4
haste pol: 1/8
grão: 100



B-104
pol: 15/16x3/8
mm: 7,9x9,5
haste pol: 1/8
grão: 100



B-105
pol: 1/4x1/4
mm: 6,4x6,4
haste pol: 1/8
grão: 100



B-106
pol: 1/8x3/16
mm: 3,2x4,8
haste pol: 1/8
grão: 100




B-111
pol: 7/16x11/16
mm: 11,1x17,5
haste pol: 1/8
grão: 100




B-112
pol: 3/8x1/2
mm: 9,5x12,7
haste pol: 1/8
grão: 100




B-113
pol: 1/4x1/2
mm: 6,4x12,7
haste pol: 1/8
grão: 100




B-114
pol: 7/32x3/8
mm: 5,6x9,5
haste pol: 1/8
grão: 100




B-115
pol: 3/32x1/8
mm: 2,4x3,2
haste pol: 1/8
grão: 100




B-121
pol: 1/2x1/2
mm: 12,7x12,7
haste pol: 1/8
grão: 100




B-122
pol: 3/8x3/8
mm: 9,5x9,5
haste pol: 1/8
grão: 100




B-123
pol: 3/16x3/16
mm: 4,8x4,8
haste pol: 1/8
grão: 100




B-124
pol: 1/8x1/8
mm: 3,2x3,2
haste pol: 1/8
grão: 100




B-131
pol: 1/2x1/2
mm: 12,7x12,7
haste pol: 1/8
grão: 100




B-132
pol: 3/8x1/2
mm: 9,5x12,7
haste pol: 1/8
grão: 100




B-133
pol: 3/8x3/8
mm: 9,5x9,5
haste pol: 1/8
grão: 100



B-134
pol: 5/16x3/8
mm: 7,9x9,5
haste pol: 1/8
grão: 100




B-135
pol: 1/4x1/2
mm: 6,4x12,7
haste pol: 1/8
grão: 100




B-136
pol: 1/4x5/16
mm: 6,4x7,9
haste pol: 1/8
grão: 100


Pontas Abrasivas - C




C-141
pol: 3/32x5/32
mm: 2,4 x4,0
haste pol: 1/8
grão: 100




C-142
pol: 3/32x1/4
mm: 3/32x1/4
haste pol: 1/8
grão: 100



C-143
pol: 1/8x3/16
mm: 3,2x4,8
haste pol: 1/8
grão: 100




C-144
pol: 1/8x1/4
mm: 3,2x6,4
haste pol: 1/8
grão: 100




C-145
pol: 1/8x3/8
mm: 3,2x9,5
haste pol: 1/8
grão: 100




C-146
pol: 1/8x1/2
mm: 3,2x12,7
haste pol: 1/8
grão: 100




C-147
pol: 5/32x1/32
mm: 4,0x0,8
haste pol: 1/8
grão: 100




C-148
pol: 5/32x1/16
mm: 4,0x1,6
haste pol: 1/8
grão: 100




C-149
pol: 5/32x1/4
mm: 4,0x6,4
haste pol: 1/8
grão: 100




C-150
pol: 3/16x1/16
mm: 4,8x1,6
haste pol: 1/8
grão: 100




C-151
pol: 3/16 x1/8
mm: 4,8 x3,2
haste pol: 1/8
grão: 100




C-152
pol: 3/16x1/4
mm: 4,8x6,4
haste pol: 1/8
grão: 100




C-153
pol: 3/16x3/8
mm: 4,8x9,5
haste pol: 1/8
grão: 100




C-154
pol: 3/16x1/2
mm: 4,8x2,7
haste pol: 1/8
grão: 100




C-155
pol: 13/64x1/4
mm: 5,2x6,4
haste pol: 1/8
grão: 100



C-156
pol: 1/4x1/32
mm: 6,4x0,8
haste pol: 1/8
grão: 100




C-157
pol: 1/4x1/16
mm: 6,4x1,6
haste pol: 1/8
grão: 100




C-158
pol: 1/4x1/8
mm: 6,4x3,2
haste pol: 1/8
grão: 100




C-159
pol: 1/4x3/16
mm: 6,4x4,8
haste pol: 1/8
grão: 100




C-160
pol: 1/4x1/4
mm: 6,4x 6,4
haste pol: 1/8
grão: 100




C-161
pol: 1/4x5/16
mm: 6,4x7,9
haste pol: 1/8
grão: 100



C-162
pol: 1/4x3/16
mm: 6,4x9,5
haste pol: 1/8
grão: 100




C-163
pol: 1/4x3/8
mm: 6,4x12,7
haste pol: 1/8
grão: 100




C-164
pol: 1/4 x3/4
mm: 6,4x19,0
haste pol: 1/8
grão: 80



C-165
pol: 5/16x1/16
mm: 7,9x1,6
haste pol: 1/8
grão: 100




C-166
pol: 5/16x1/8
mm: 7,9x3,2
haste pol: 1/8
grão: 100




C-167
pol: 5/16x1/4
mm: 7,9x6,4
haste pol: 1/8
grão: 100



C-168
pol: 5/16x5/16
mm: 7,9x7,9
haste pol: 1/8
grão: 100




C-169
pol: 5/16x3/8
mm: 7,9x9,5
haste pol: 1/8
grão: 100




C-170
pol: 5/16x1/2
mm: 7,9x12,7
haste pol: 1/8
grão: 100




C-171
pol: 5/16x3/4
mm: 7,9 x19,0
haste pol: 1/8
grão: 80




C-172
pol: 3/8x1/16
mm: 9,5x1,6
haste pol: 1/8
grão: 120




C-173
pol: 3/8x1/8
mm: 9,5x3,2
haste pol: 1/8
grão: 120




C-174
pol: 3/8x1/4
mm: 9,5x6,4
haste pol: 1/8
grão: 100




C-175
pol: 3/8x3/8
mm: 9,5x9,5
haste pol: 1/8
grão: 100



C-176
pol: 3/8x1/2
mm: 9,5x12,7
haste pol: 1/8
grão: 100




C-177
pol: 3/8x3/4
mm: 9,5x19,0
haste pol: 1/8
grão: 80




C-178
pol: 3/8x1
mm: 9,5x25,4
haste pol: 1/8
grão: 80




C-179
pol: 3/8x1.1/4
mm: 9,5x31,8
haste pol: 1/4
grão: 80




C-180
pol: 1/2x1/32
mm: 12,7x0,8
haste pol: 1/8
grão: 100




C-181
pol: 1/2x1/16
mm: 12,7x1,6
haste pol: 1/8
grão: 100




C-182
pol: 1/2x1/8
mm: 12,7x3,2
haste pol: 1/8
grão: 100




C-183
pol: 1/2x1/4
mm: 12,7x6,4
haste pol: 1/8
grão: 100




C-184
pol: 1/2x3/8
mm: 12,7x9,5
haste pol: 1/8
grão: 100



C-185
pol: 1/2x1/2
mm: 12,7x12,7
haste pol: 1/8
grão: 100




C-186
pol: 1/2x3/4
mm: 12,7x19,0
haste pol: 1/8
grão: 80



C-187
pol: 1/2x1
mm: 12,7x25,4
haste pol: 1/8
grão: 60




C-188
pol: 1/2x1.1/2
mm: 12,7x38,1
haste pol: 1/4
grão: 46




C-189
pol: 1/2x2
mm: 12,7x50,8
haste pol: 1/4
grão: 46




C-190
pol: 5/8x1/16
mm: 15,9x1,6
haste pol: 1/8
grão: 100



C-191
pol: 5/8x1/8
mm: 15,9x3,2
haste pol: 1/8
grão: 100




C-192
pol: 5/8x1/4
mm: 15,9x6,4
haste pol: 1/8
grão: 100




C-193
pol: 5/8x3/8
mm: 15,9x9,5
haste pol: 1/8
grão: 100




C-194
pol: 5/8x1/2
mm: 15,9x12,7
haste pol: 1/8
grão: 100




C-195
pol: 5/8x3/4
mm: 15,9x19,0
haste pol: 1/8
grão: 80




C-196
pol: 5/8x1
mm: 15,9x25,4
haste pol: 1/4
grão: 60



C-197
pol: 5/8x2
mm: 15,9x50,8
haste pol: 1/4
grão: 46




C-198
pol: 5/8x2.1/2
mm: 15,9x63,5
haste pol: 1/4
grão: 46




C-199
pol: 3/4x1/16
mm: 19,0x1,6
haste pol: 1/8
grão: 100




C-200
pol: 3/4x1/8
mm: 19,0x3,2
haste pol: 1/8
grão: 100




C-201
pol: 3/6x1/4
mm: 19,0x6,4
haste pol: 1/8
grão: 100




C-202
pol: 3/4x3/8
mm: 19,0x9,5
haste pol: 1/8
grão: 100




C-203
pol: 3/4x1/2
mm: 19,0x12,7
haste pol: 1/8
grão: 80




C-204
pol: 3/4x3/4
mm: 19,0x19,0
haste pol: 1/8
grão: 60




C-205
pol: 3/4x1
mm: 19,0x25,4
haste pol: 1/4
grão: 46




C-206
pol: 3/4x1.1/4
mm: 19,0x31,8
haste pol: 1/4
grão: 46



C-207
pol: 3/4x1.1/2
mm: 19,0x38,1
haste pol: 1/8
grão: 46



C-208
pol: 3/4x2
mm: 19,0x50,8
haste pol: 1/4
grão: 46




C-209
pol: 3/4x2.1/2
mm: 19,0x63,5
haste pol: 1/4
grão: 46



C-210
pol: 7/8x1/16
mm: 22,2x1,6
haste pol: 1/8
grão: 100



C-211
pol: 7/8x1/8
mm: 22,2x3,2
haste pol: 1/8
grão: 100



C-212
pol: 7/8x1/4
mm: 22,2x6,4
haste pol: 1/8
grão: 100

Pontas Abrasivas - C



C-213
pol: 7/8x3/8
mm: 22,2x9,5
haste pol: 1/8
grão: 80



C-214
pol: 15/16x1/4
mm: 24,0x6,4
haste pol: 1/8
grão: 80



C-215
pol: 1x1/8
mm: 25,4x3,2
haste pol: 1/8
grão: 100



C-216
pol: 1x1/4
mm: 25,4x6,4
haste pol: 1/8
grão: 80



C-217
pol: 1x3/8
mm: 25,4x9,5
haste pol: 1/4
grão: 80



C-218
pol: 1x1/2
mm: 25,4x12,7
haste pol: 1/4
grão: 60



C-219
pol: 1x3/4
mm: 25,4x19,0
haste pol: 1/4
grão: 46



C-220
pol: 1x1
mm: 25,4x25,4
haste pol: 1/4
grão: 46



C-221
pol: 1x1.1/2
mm: 25,4x38,1
haste pol: 1/4
grão: 46



C-222
pol: 1x2
mm: 25,4x50,8
haste pol: 1/4
grão: 46



C-223
pol: 1x2.1/2
mm: 25,4x63,5
haste pol: 1/4
grão: 36



C-224
pol: 1x3
mm: 25,4x76
haste pol: 3/8
grão: 36



C-225
pol: 1.1/4x1/4
mm: 31,8x6,4
haste pol: 1/4
grão: 46



C-226
pol: 1.1/4x3/8
mm: 31,8x9,5
haste pol: 1/4
grão: 46



C-227
pol: 1.1/4x1/2
mm: 31,8x12,7
haste pol: 1/4
grão: 46



C-228
pol: 1.1/4x3/4
mm: 31,8x19,0
haste pol: 1/4
grão: 46



C-229
pol: 1.1/4x1
mm: 31,8x25,4
haste pol: 1/4
grão: 46



C-230
pol: 1.1/4x1.1/4
mm: 31,8x31,8
haste pol: 1/4
grão: 46



C-231
pol: 1.1/4x1.1/2
mm: 31,8x38,1
haste pol: 1/4
grão: 46



C-232
pol: 1.1/4x2
mm: 31,8x50,8
haste pol: 1/4
grão: 36



C-233
pol: 1.1/4x2.1/2
mm: 32x63
haste pol: 3/8
grão: 36






C-234
pol: 1.1/4x3
mm: 32x76
haste pol: 3/8
grão: 36



C-235
pol: 1.1/2x1/4
mm: 38,1x6,4
haste pol: 1/4
grão: 46



C-236
pol: 1.1/2x1/2
mm: 38,1x12,7
haste pol: 1/4
grão: 46



Limas Quadradas



QUADRADAS
pol: 1/4x4
grão: fina, média
e grossa



QUADRADAS
pol: 5/16x4
grão: fina, média
e grossa



QUADRADAS
pol: 3/8x4
grão: fina, média
e grossa



QUADRADAS
pol: 1/2x4
grão: fina, média
e grossa



QUADRADAS
pol: 1/4x6
grão: fina, média
e grossa



QUADRADAS
pol: 5/16x6
grão: fina, média
e grossa



QUADRADAS
pol: 3/8x6
grão: fina, média
e grossa



QUADRADAS
pol: 1/2x6
grão: fina, média
e grossa



QUADRADAS
pol: 5/8x6
grão: fina, média
e grossa



QUADRADAS
pol: 3/4x6
grão: fina, média
e grossa



QUADRADAS
pol: 1x6
grão: fina, média
e grossa

Limas Triangulares



TRIANGULAR
pol: 1/4x4
grão: fina, média e grossa



TRIANGULAR
pol: 5/16x4
grão: fina, média e grossa



TRIANGULAR
pol: 3/8x4
grão: fina, média e grossa



TRIANGULAR
pol: 1/2x4
grão: fina, média e grossa



TRIANGULAR
pol: 1/4x6
grão: fina, média e grossa



TRIANGULAR
pol: 5/16x6
grão: fina, média e grossa



TRIANGULAR
pol: 3/8x6
grão: fina, média e grossa



TRIANGULAR
pol: 1/2x6
grão: fina, média e grossa



TRIANGULAR
pol: 5/8x6
grão: fina, média e grossa



TRIANGULAR
pol: 3/4x6
grão: fina, média e grossa



TRIANGULAR
pol: 1x6
grão: fina, média e grossa

Limas Redondas



REDONDA
pol: 1/4x4
grão: fina, média e grossa



REDONDA
pol: 5/16x4
grão: fina, média e grossa



REDONDA
pol: 3/8x4
grão: fina, média e grossa



REDONDA
pol: 1/2x4
grão: fina, média e grossa



REDONDA
pol: 1/4x6
grão: fina, média e grossa



REDONDA
pol: 5/16x6
grão: fina, média e grossa



REDONDA
pol: 3/8x6
grão: fina, média e grossa



REDONDA
pol: 1/2x6
grão: fina, média e grossa



REDONDA
pol: 5/8x6
grão: fina, média
 e grossa



REDONDA
pol: 3/4x6
grão: fina, média
 e grossa



REDONDA
pol: 1x6
grão: fina, média
 e grossa

Limas Meia-Cana



MEIA-CANA
pol: 1/4x4
grão: fina, média
 e grossa



MEIA-CANA
pol: 5/16x4
grão: fina, média
 e grossa



MEIA-CANA
pol: 3/8x4
grão: fina, média
 e grossa



MEIA-CANA
pol: 1/2x4
grão: fina, média
 e grossa



MEIA-CANA
pol: 1/4x6
grão: fina, média
 e grossa



MEIA-CANA
pol: 5/16x6
grão: fina, média
 e grossa



MEIA-CANA
pol: 3/8x6
grão: fina, média
 e grossa



MEIA-CANA
pol: 1/2x6
grão: fina, média
 e grossa



MEIA-CANA
pol: 5/8x6
grão: fina, média
 e grossa



MEIA-CANA
pol: 3/4x6
grão: fina, média
 e grossa



MEIA-CANA
pol: 1x6
grão: fina, média
 e grossa

Bastões



**BASTÃO
 RETIFICADOR A**
pol: 9x1x1



**BASTÃO
 RETIFICADOR C**
pol: 9x1x1



Consulte usos e aplicações em:
www.pontabras.com.br

Rua José Gomes da Silva, 152
Diadema - São Paulo / CEP: 09980-120
Tel: 55 11 4048-2661